

K・Mオリジナルパーツ取り扱い説明書

(デビルマスク FO)

KOTANI MOTORS

(0823)32-7265

はじめに

このたびは、K・Mオリジナルパーツご購入ありがとうございます。
取り扱い及び取り付け方法については、充分に下記項目をご熟読の上、正しくお使いください。
取り付けは、お近くの信頼できるショップ等で行ってください。
製品を塗装又は加工された後でのクレームに関しては、一切応じかねますので何卒、ご理解の程、宜しくお願い致します。

取り扱い説明

取り付け作業を行う場合には、軍手・作業帽・作業服を着用しケガなどに充分注意して作業を行ってください。
走行前にはパーツの取り付けに不都合がないか、取り付け用の付属部品（ボルト・ナットなど）に増し締め・損傷の確認を行ってください。
走行中に異常音・異常振動等が発生したら直ちに安全な場所に車を移動し、停止した後に点検を行ってください。
梱包を解く場合、箱の鋭利部分に注意してください。

デビルマスク取り付け方法

スクリーンの下の方のV形のモールの2本のネジをはずして、モールを取り外す。
スクリーン本体を取り外す。
付属のプライマー液を布等につけ、デビルマスク本体の両サイドのテープを設置する車体本体の油分をしっかりとふき取る。
両面テープをはがし、デビルマスクを取り付け、はずした2本のネジで固定する。（若干の隙間が出る場合がありますので、ご了承ください。）
マスクの巻き込み部分を両手でしっかりと絞り込むように押さえて、テープを接着させる。（その際マスクが外側に反発しようとしませんが、少々押さえておくと接着されます。）

注意：取り外しを行った場合や、頻繁にバイクに乗られる場合は、乗車前に、必ずネジのゆるみがないか確認してください。